

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



Renault Kangoo 1.5 dCi Skåp (110hk)

Дата закриття аукціону: 2025-04-06 17:45:00

id: 11761054

Країна, де знаходиться авто Швеція

Адреса місця видачі авто Zbozenna 64, 26-400
Przysucha, Польща

Пробіг 130,190 тис.км

Дата першої реєстрації 23-12-2015

Коробка передач Ручна/Механіка

Тип палива Дизель

Потужність двигуна 81 kw

Назва сайту-аукціону Kvdcars

Комплектація

Комплектація

- Bränslevärmare med tidur
- GPS
- AC
- Bluetooth
- Farthållare
- Start/Stop-funktion
- Antisladdsystem
- Antispinn
- AUX-ingång
- Backsensorer
- CD-Stereo
- Elhiss fram
- Elspeglar
- Fastmonterad dragkrok
- Fjärrlås
- Färddator
- Radio
- Stolsvärme fram

Коментарі

A Renault Kangoo van from 2016 with diesel-engine. Richly equipped with, among other things, fuel heater, GPS and towbar.

Brakes

- Bromsskivor fram är slitna, behöver bytas

Exterior

• Vindruta sliten. Stenskott vindruta i synfält. Mindre buckla vänster bakskärm, Ytrost vänster bakskärm, Ytrost höger bakskärm, Lackskada höger bakskärm, Missljud/kärvar vid öppning/stängning höger bakdörr, Karosskada höger sidospegel, Mindre buckla baklucka. Flertal repor, Fåtal rostangrepp, Spår efter tidigare dekor, Vänster bakljus kondens. Antennspröt saknas.

Interior

• Klädsel skadad, fram. Panel insida baklucka, skada. Lastutrymme, flertal skav, fläckar och bucklor. Invändigt några repor, fläckar och märken. Spår av tidigare utrustning.

Engine And Gearbox

- Plast detalj i motorrum skadad Motor går ojämt.

Technology And Equipment

• Glapp spindelled höger fram. Servicelampa lyser. Fjäder brusten höger bak.

Krängningshämningar fram vänster glapp, Dimljus fram ur funktion, Skyltbelysning, ur funktion.

Positionsljus vänster fram ur funktion. Positionsljus höger fram ur funktion.