

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



SKODA Karoq 110 kW

Дата закриття аукціону:	2025-04-10 11:30:00
id:	11806736
Країна, де знаходиться авто	Нідерланди
Адреса місця видачі авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Пробіг	111,407 тис.км
Дата першої реєстрації	27-03-2020
Коробка передач	Автомат
Тип палива	Бензин
Робочий об'єм двигуна	1498 см ³
Назва сайту-аукціону	VWPFS

Комплектація

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, anti blokkeer systeem, apple carpl./android auto, audio installatie, autom. airconditioning/ecc, autom.dimmende binnenspiegel, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., electronic stability program, elektr. ramen voor + achter, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, parkeersensoren voor + achter, regen sensor, start onderbreking, stof/alcantara, stuurbekrachtiging, verstelbare lendesteun, verwarmde voorruit, verwarmde voorstoelen

Коментарі

110 kW

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Goodyear
Merk band rechtsvoor	Goodyear
Merk band linksachter	Goodyear
Merk band rechtsachter	Goodyear
Schade	Interieur - rooklucht
Reparatie	reinigen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	287.00
Schade	Vloerbekleding - brandgaatje(s)
Reparatie	bekleding reparatie
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	76.00
Schade	Velg linksvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg linksachter - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Linker achterportier - deuk(en)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	378.00
Schade	Linker voorscherm - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	256.00
Schade	Voorbumper - ontzet
Reparatie	bekleding reparatie
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	201.00
Schade	Velg rechtsvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg rechtsachter - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Achterbumper - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	308.00
Aantal sleutels	3
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	TMBJR7NU7L5028108
Velggrootte	19 inch

Profile left front: 3-6 mm

Profile right front: 3-6 mm

Profile left rear: 3-6 mm

Profile right rear: 3-6 mm

Умови аукціону

Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.

В суму аукціонних зборів продавця може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)

Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завіреної печаткою накладної CMR.

+38 093 170 8621