

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



OPEL Corsa 74 kW

Дата закриття аукціону:	2025-04-10 11:30:00
id:	11806761
Країна, де знаходиться авто	Нідерланди
Адреса місця видачі авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Пробіг	59,477 тис.км
Дата першої реєстрації	19-07-2021
Коробка передач	Ручна/Механіка
Тип палива	Бензин
Робочий об'єм двигуна	1199 см ³
Назва сайту-аукціону	VWPFS

Комплектація

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. achteruitrijcamera, adaptieve stuurbechrachting, airconditioning handbed., anti blokkeer systeem, apple carpl./android auto, audio installatie, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, lichtmetalen velgen, navigatie, parkeersensoren achter, start onderbreking, stuurbechrachting, verwarmde spiegels

Коментарі

74 kW

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Michelin
Merk band rechtsvoor	Michelin
Merk band linksachter	Michelin
Merk band rechtsachter	Michelin
Schade	Velg linksvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg linksachter - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Koplamp r - barst
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	165.00
Schade	Velg rechtsvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Achterbumper - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	259.00
Schade	Achterraut - kras(sen)
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	321.00
Schade	Koetswerk - Niet origineel
Reparatie	Stickers verwijderen (meerdere vlakken)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	143.00
Opmerkingen	lijmresten
Aantal sleutels	2
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	VXKUPHNEKM4212169
Velggrootte	16 inch

Profile left front: 3-6 mm
Profile right front: 3-6 mm
Profile left rear: 3-6 mm
Profile right rear: 3-6 mm

Умови аукціону

Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.

В суму аукціонних зборів продавця може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургоони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)

Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завірної печаткою накладної CMR.

<https://auctionautoplace.com>

+38 093 170 8621