

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



AUDI Q2 110 kW

Дата закриття аукціону:	2025-04-10 11:30:00
id:	11806774
Країна, де знаходиться авто	Нідерланди
Адреса місця видачі авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Пробіг	54,808 тис.км
Дата першої реєстрації	31-03-2021
Коробка передач	Автомат
Тип палива	Бензин
Робочий об'єм двигуна	1498 см ³
Назва сайту-аукціону	VWPFS

Комплектація

Options and accessories | No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. adaptieve stuurbechrchtiging, anti blokkeer systeem, apple carpl./android auto, audio installatie, autom. airconditioning/ecc, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, elektr. ramen voor + achter, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, parkeersensoren achter, parkeersensoren voor + achter, regen sensor, start onderbreking, stuurbechrchtiging, trekhaak, warmtewerend glas

Коментарі

110 kW

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Bridgestone
Merk band rechtsvoor	Bridgestone
Merk band linksachter	Bridgestone
Merk band rechtsachter	Bridgestone
Schade	Linker voorscherm - diverse schade (zie foto)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	330.00
Schade	Bumper v r hoek - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	148.00
Schade	Bumper v sierlijst - kras(sen)
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	87.00
Schade	Rechter achterscherm - diverse schade (zie foto)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	454.00
Schade	Kofferklep bekleding - kras(sen)
Reparatie	bekleding reparatie
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	76.00
Schade	Bumper a m deel - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	148.00
Aantal sleutels	2
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	WAUZZZGA7MA004379
Velggrootte	17 inch

Profile left front: 3-6 mm

Profile right front: 3-6 mm

Profile left rear: 3-6 mm

Profile right rear: 3-6 mm

Умови аукціону

Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.

В суму аукціонних зборів продавця може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)

Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завірної печаткою накладної CMR.

<https://auctionautoplace.com>

+38 093 170 8621