

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



SKODA Octavia Combi 110 kW

Дата закриття аукціону:	2025-04-10 11:30:00
id:	11806845
Країна, де знаходиться авто	Нідерланди
Адреса місця видачі авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Пробіг	112,920 тис.км
Дата першої реєстрації	07-07-2020
Коробка передач	Автомат
Тип палива	Бензин
Робочий об'єм двигуна	1498 см ³
Назва сайту-аукціону	VWPFS

Комплектація

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. adaptieve stuurbekrachtiging, anti blokkeer systeem, autom. airconditioning/ecc, autom. dimmende binnenspiegel, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, elektr. ramen voor + achter, lederen bekleding, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, parkeersensoren achter, start onderbreking, verwarmde voorstoelen, warmtewerend glas

Коментарі

110 kW

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Continental
Merk band rechtsvoor	Continental
Merk band linksachter	Continental
Merk band rechtsachter	Continental
Schade	Contactsleutel - Manco
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	172.00
Schade	Linker achterscherm - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	346.00
Schade	Linker voorportier - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	311.00
Schade	Motorkap - vuil (exterieur)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	309.00
Schade	Voorbumper - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	335.00
Schade	Rechter voorportier - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	311.00
Schade	Rechter achterscherm - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	346.00
Schade	Rechter achterportier - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	322.00
Schade	Afdekzeil bagageruimte - Manco
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	325.00
Schade	Kofferklep - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	345.00
Schade	Achterbumper - vuil (exterieur)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	308.00
Opmerkingen	en krassen
Aantal sleutels	1
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	TMBJR9NE3L0071328
Velggrootte	17 inch

Profile left front: 3-6 mm

Profile right front: 3-6 mm

Profile left rear: 3-6 mm

Profile right rear: 3-6 mm

Умови аукціону

Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.

В суму аукціонних зборів продавець може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)

Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завіреної печаткою накладної CMR.

+38 093 170 8621