

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



SKODA Fabia Combi 70 kW

Дата закриття аукціону:	2025-04-10 11:30:00
id:	11806948
Країна, де знаходиться авто	Нідерланди
Адреса місця видачі авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Пробіг	77,333 тис.км
Дата першої реєстрації	09-10-2020
Коробка передач	Ручна/Механіка
Тип палива	Бензин
Робочий об'єм двигуна	999 см ³
Назва сайту-аукціону	VWPFS

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. airconditioning handbed., anti blokkeer systeem, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, lichtmetalen velgen, metallic lak, parkeersensoren achter, start onderbreking

Коментарі

70 kW

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Continental
Merk band rechtsvoor	Continental
Merk band linksachter	Dunlop
Merk band rechtsachter	Dunlop
Schade	Linker voorportier - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	261.00
Schade	Deurgreep buit v l - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	47.00
Schade	Linker achterscherm - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	291.00
Schade	Voorbumper - diverse schade (zie foto)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	337.00
Schade	Kofferklep - deuk(en)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	374.00
Schade	Achterbumper - Gebroken
Reparatie	Vervangen en spuiten
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	511.00
Schade	Parkeersensor a - ontzet
Reparatie	vervangen
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	84.00
Aantal sleutels	2
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	TMBJP6NJ5LZ121711
Velggrootte	15 inch

Profile left front: 3-6 mm
Profile right front: 3-6 mm
Profile left rear: 3-6 mm
Profile right rear: > 6 mm

Умови аукціону

Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.

В суму аукціонних зборів продавця може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)

Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завіреної печаткою накладної CMR.

<https://auctionautoplace.com>

+38 093 170 8621