

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



Tesla Model 3

Дата закрытия аукциона: 2025-04-10 11:30:00

id: 11807066

Страна, где находится авто Нидерланды

Адрес места выдачи авто Chemiczna 15, 22-100,
Chełm, Польша

Пробег 100,259 тыс.км

Дата первой регистрации 16-12-2019

Коробка передач Автомат

Тип топлива Электро

Рабочий объем двигателя 0cc см³

Название сайта-аукциона VWPFS

Комплектация

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, anti blokkeer systeem, autom. airconditioning/ecc, autom.dimmende binnenspiegel, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, elektr. ramen voor + achter, elektr. verst. stoelen, lederen bekleding, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, panoramadak, parkeersensoren achter, parkeersensoren voor + achter, start onderbreking, verwarmde spiegels, verwarmde voorstoelen

Комментарии

Std.RWD Plus 60 kWh

Comments or technical issues

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Merk band linksvoor | Michelin |
| Merk band rechtsvoor | Michelin |
| Merk band linksachter | Michelin |
| Merk band rechtsachter | Michelin |
| Schade | Contactsleutel - Manco |
| Reparatie | vervangen |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 172.00 |
| Schade | Velg linksvoor - kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 50.00 |
| Schade | Linker voorscherm - deuk(en) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 330.00 |
| Schade | Velg linksachter - kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 50.00 |
| Schade | Voorbumper - kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 359.00 |
| Schade | Rechter achterscherm - deuk(en) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 426.00 |
| Schade | Velg rechtsachter - kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 50.00 |
| Schade | Velg rechtsvoor - kras(sen) |
| Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 50.00 |
| Schade | Kofferklep bekleding - kras(sen) |
| Reparatie | bekleding reparatie |
| Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
| Reparatiekosten | 76.00 |
| Aantal sleutels | 1 |
| Onderhoudsboekje aanwezig | Nee |
| Navigatie cd aanwezig | Nee |
| Wielsleutel aanwezig | Nee |
| Herkomst | Lease |
| Chassisnummer | 5YJ3E7EA5LF552088 |
| Velggrootte | 18 inch |

Profile left front: 3-6 mm

Profile right front: 3-6 mm

Profile left rear: 3-6 mm

Profile right rear: 3-6 mm

Умови аукціону

Все автомобили должны быть осмотрены и сняты с учета. Автомобиль временно зарегистрирован в Германии. Задержка доставки составляет около 14 рабочих дней.

В сумму аукционного сбора продавца может быть начислено 90€ дополнительной оплаты за фургоны или чрезвычайно крупные транспортные средства (длина > 4878 мм и/или высота > 1820 мм)

Документы на автомобиль будут отправлены по почте после доставки автомобиля в конечный пункт назначения и получения подписанной и заверенной печатью накладной CMR.

+38 093 170 8621