

[Відкриті аукціони](#) [Закриті аукціони](#) [Аукціони «Купити зараз»](#)



Tesla Model 3

Дата закрытия аукциона:	2025-04-10 11:30:00
id:	11807074
Страна, где находится авто	Нидерланды
Адрес места выдачи авто	Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польша
Пробег	80,086 тыс.км
Дата первой регистрации	10-03-2020
Коробка передач	Автомат
Тип топлива	Электро
Рабочий объем двигателя	0cc см ³
Название сайта-аукциона	VWPFS

Комплектация

Options and accessories i No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries. achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, anti blokkeer systeem, autom. vergrendel. airconditioning/ecc, autom.dimmende binnenspiegel, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, electronic stability program, elektr. ramen voor, elektr. ramen voor + achter, elektr. verst. stoelen, lederen bekleding, led verlichting, lichtmetalen velgen, metallic lak, navigatie, panoramadak, parkeersensoren achter, parkeersensoren voor + achter, start onderbreking, verwarmde spiegels, verwarmde voorstoelen

Комментарии

Std.RWD Plus 60 kWh

Comments or technical issues

Merk band linksvoor	Goodyear
Merk band rechtsvoor	Goodyear
Merk band linksachter	Goodyear
Merk band rechtsachter	Goodyear
Schade	Velg linksvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg linksachter - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg rechtsvoor - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Velg rechtsachter - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	50.00
Schade	Achterbumper - kras(sen)
Reparatie	Herstellen en spuiten (compleet)
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	330.00
Schade	Bumper a m deel - ontzet
Reparatie	bekleding reparatie
Reparatieadvies	evt. uitvoeren
Reparatiekosten	76.00
Aantal sleutels	2
Onderhoudsboekje aanwezig	Nee
Navigatie cd aanwezig	Nee
Wielsleutel aanwezig	Nee
Herkomst	Lease
Chassisnummer	5YJ3E7EA8LF553476
Velggrootte	18 inch

Profile left front: > 6 mm
Profile right front: > 6 mm
Profile left rear: > 6 mm
Profile right rear: > 6 mm

Умови аукціону

Все автомобили должны быть осмотрены и сняты с учета. Автомобиль временно зарегистрирован в Германии. Задержка доставки составляет около 14 рабочих дней.

В сумму аукционного сбора продавца может быть начислено 90€ дополнительной оплаты за фургоны или чрезвычайно крупные транспортные средства (длина > 4878 мм и/или высота > 1820 мм)

Документы на автомобиль будут отправлены по почте после доставки автомобиля в конечный пункт назначения и получения подписанной и заверенной печатью накладной CMR.

<https://auctionautoplace.com>

+38 093 170 8621